


## Anwenderbericht Bausanierung

Problem: Veralgung

Anwender: Fa. Bobbenkamp Bausanierung GmbH, D-32139 Spenge



- (1) Wasserbehälter
- (2) innen vollständig veralgt
- wurde mit FAXOL BF100 eingesprüht, 5 Min. Einwirkzeit
- (3) mit Hochdruckreiniger ausgewaschen: Algen werden ausgespült
- (4) Ergebnis