

Anwenderbericht Bausanierung

Problem: Veralgung / Vermosung

Anwender: Fa. Bobbenkamp Bausanierung GmbH, D-32139 Spenge



Aluminium Dachabdeck-
blende, stark mit Algen
und Moosen behaftet,
wurde mit FAXOL BF100
eingesprüht und mit
herkömmlichem Putz-
lappen abgewischt.

(1) **vorher**

(2) **nachher**